



三菱製 交流サイリスタ用コントロール基板のメンテナンス対応終了のお知らせ

この度、三菱製クレーン用制御基板の修理・オーバーホールについて、旧バージョン基板の対応が不可となりましたので下記の通りご案内いたします。

【対象機種】

- ・タートクレーン：OTS-120N
- ・パイロクレーン：OTA-180N、OTA-230N、OTA-320N

【対象となる基板とバージョン】

- ・CR-TN/CR-C 制御装置用
CR-TP 基板：BD625A668G□□の G60 以前のもの全て

【メンテナンス対応終了の経緯】

上記の基板は旧リレー（生産中止品）を使用しており、保守用に確保していた旧リレーで修理・オーバーホールの対応をしておりましたが、リレーの生産中止から 20 年以上経過し、部品が枯渇したためとなります。

【今後の対応について】

上記基板については、修理・オーバーホール不可となりますので、現行バージョンの購入をお願いいたします。取付け・配線については互換性がございます。